

# PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA MECHANISMU

Mechanismy sedacích souprav a přistýlek potřebují pravidelnou údržbu, aby byla zaručena jejich správná funkce.

## Postup údržby:

Minimálně 2x ročně je zapotřebí promazat pohyblivé části na mechanismu (nýty, páky a čepy, viz. obrázek) a to v několika fázích (polohách) otevírání mechanismu. Absence pravidelného mazání může způsobit nepříjemné zvuky jako je vrzání a skřípání. Výrobce mechanismu k tomuto účelu doporučuje používat sprej na bázi silikonu SVITOL, což je italská verze našeho WD 40.

Dále je nutno odstraňovat prach a nečistoty z mechanických částí.

Důležité je také pravidelné větrání matrace, aby se mohla odpařovat vlhkost.

